FASILITAS WISATA TAMAN BALEKAMBANG SURAKARTA

Yona Emanuel Williady dan Ir. Stanislaus Kuntjoro Santoso, M,T.
Program Studi Arsitektur, Universitas Kristen Petra
Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya
Yonawilliady75@gmail.com;



Gambar 1.1. Perspektif Fasiltias Kuliner (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk menjalankan revitalisasi taman Balekambang yang bertujuan untuk mengembangkan fasilitas wisata di taman Balekambang Surakarta, dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan wisata khas dari Surakarta. Adapun tujuan utama proposal ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan daerah wisata di taman Balekambang Surakarta, meningkatkan daya tarik wisatawan, dan memberikan pengalaman wisata yang memuaskan bagi penduduk setempat dan wisatawan. Proposal ini mencakup langkah-langkah konkrit pengembangan infrastruktur wisata, pelatihan tenaga kerja, promosi setempat, dan pengembangan inovasi infrastruktur.

Target dari fasilitas wisata ini ialah parawisata dan masyarakat sekitar yang ingin menikmati hal-hal khas Surakarta agar lebih mudah untuk menemukan dan dapat menikmati semua ciri khas dari Surakarta.

Melalui usaha pembangunan fasilitas wisata di taman Balekambang ini diharapkan parawisata dan masyarakat sekitar yang ingin menikmati hal khas dari Surakarta akan lebih mudah untuk menikmati semua yang khas dari Surakarta.

Kata Kunci : Fasilitas Wisata Taman Balekambang Surakarta, Pengembangan Infrastruktur Wisata, Daya Tarik Pariwisata Terhadap Taman Balekambang

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Taman Balekambang Surakarta
merupakan destinasi wisata yang telah dikenal
luas oleh masyarakat yang bahkan pernah
menjadi salah satu taman yang cukup terkenal
di seputar wisatawan yang ke Surakarta.
Namun, karena taman Balekambang sendiri
sudah mulai tertinggal dibandingkan dengan
tempat wisata yang baru-baru ini dibangun,
maka dari itu untuk pemerintah ingin
meningkatkan daya tariknya dengan
merevitalisasi taman Balekambang dengan
memasukan nilai-nilai seni dan budaya
kedalamnya.

Pemerintah Surakarta sudah menyiapkan rencana untuk revitalisasi agar tempat tersebut bisa lebih dinikmati oleh wisatawan sekarang makan dari itu perlu dilakukan pengembangan fasilitas yang mendukung agar Taman Balekambang lebih diminati oleh wisatawan dengan menambahkan tempat kuliner khas Surakarta dan ruang untuk pengrajin serta penjual batik. Dengan begitu bisa mengundang lebih lagi banyak wisatawan untuk berwisata di taman Balekambang. Balekambang sendiri juga dikenal sebagai taman yang biasanya didatangi oleh keluargakeluarga wisatawan untuk piknik disana, karena terdapat beberapa hewan yang bebas di area taman yang bisa dinikmati wisatawan yang biasanya tidak bisa dinikmati di tamantaman tempat lain.

1.2. Rumusan Kebutuhan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah fasilitas yang meningkatkan daya tarik Taman Balekambang dengan menaikan seni dan budaya yang berasal dari Surakarta, maka dari itu penelitian ini merancang sebuah fasilitas pendukung untuk kuliner.

Maka dari itu ditemukanlah hal-hal yang biasa disukai wisatawan pada saat berwisata ke Surakarta, dimana para wisatawan biasanya ke Surakarta untuk menikmati kuliner dan mencari batik. Oleh karena hal tersebut saya ingin merancang sebuah fasilitas pendukung berupa tempat kuliner dan toko serta pengrajin batik, agar wisatawan lebih tertarik untuk berwisata ke taman Balekambang.

1.3. Tujuan Perancangan

Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan potensi pariwisata Taman Balekambang, serta menghidupkan kembali Taman Balekambang yang dulu sangat diminati banyak orang dengan menambahkan fasilitas kuliner khas Surakarta dan memberikan ruang bagi para pengrajin serta penjual batik.

Dari pendekatan diatas semua bertujuan agar Taman Balekambang setelah pembangunan fasilitas pendukung ini, para wisatawan akan lebih tertarik untuk berwisatan ke Taman Balekambang.

1.4. Manfaat Perancangan

Manfaat dari pengembangan fasilitas ini melibatkan peningkatan daya tarik wisata Taman Balekambang, memberikan peluang bisnis bagi pengusaha kuliner dan pengrajin lokal, serta mempromosikan kekayaan budaya Surakarta. Dengan berkembangnya taman Balekambang maka potensi dari bukanya lapangan pekerjaan tentu juga akan meningkat, ketertarikan turis yang dapat membantu menaikan perekonomian sekitar juga.

1.5. Pengguna

Pengguna dalam Fasilitas wisata Balekambang :

- Pengunjung : Pengunjung terdapat dipisahkan menjadi golongan menjadi 2 jenis yaitu; masyarakat lokal yang ingin menikmati kuliner dan kebudayaan Batik dari Surakarta serta wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menikmati kuliner dan kebudayaan Batik Surakarta.
- Penjual: Penjual di stall makanan dan penjual di toko batik di Balekambang
- Pengrajin : Pengrajin batik sebagai area wisata untuk belajar bagi wisatawan
- Pengelola : meliputi Manager, Staff,
 Cleaning service, Keamanan

1.6. Data Tapak



Gambar 1.2. Lokasi Tapak

- Lokasi Tapak: Jl. Balekambang No. 1, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- GSB: 10 M
- KDB : (PERDA Surakarta 70% dari luas tapak
- KLB: (180% KDB)

2. DESAIN BANGUNAN

2.1. Program dan Luas Ruang

Area Makan 246 1 248 1 248 1 248 1 1 248 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FASILITAS	LUASAN	JUMLAH RUANG	TOTAL LUASAN RUANGAN
Totel	- Lantai 0 (Kuliner)			
Resto (10)	Area Makan	246	1	246
Resto (10)	Toilet	20	1	20
Area Makan Luar Resto (10)	Resto (10)	150	1	150
Reato (10)	Resto (10)	120	1	120
- Lantal 1 Area Makan (Sederet Kasir) 25 6 15t Shand makanan (Sederet Kasir) 25 6 15t Tolet ((A) 9 2 11t Tolet ((B) 4,25 2 8 8 8 8 15t Tolet (B) 4,25 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Area Makan Luar	122	1	122
Area Makan Shand makanan (Sederet Kasir) Catel (A) Shand makanan (Sederet Kasir) Catel (A) Shand makanan (Sederet Kasir) Catel (A) Shand makanan (Sederet Kasir) Catel (B) Shand makanan (Sederet Kasir) Catel (B) Shand makanan (Sederet Kasir) Catel (B) Shand Makan (Sederet Kasir) Catel (C) Shand Shand (Sederet Kasir) Catel (C) Shand (Sederet Kasir) Catel	Resto (10)	195	1	195
Sand makanan (Sederet Kasir)	- Lantai 1			
Tolet (A) 9 2 110 Tolet (B) 4,25 2 6.8. Lift 4 1 Area Tunggu 27 27 22 Area Tunggu 27 3 22 Area Makar 50 50 55 Jarnitor 18 1 1 10 Lantal 2 (Kuliner)	Area Makan	676		676
Totlet (A) 9 2 1 11 Totlet (B) 4,25 2 8,6 Lift 4 1 Area Tunggu 27 27 22 Kasir 50	Stand makanan (Sederet Kasir)	25	6	150
Lift Area Tunggu 27 Area Tunggu 27 Area Masar 50 Janitor 18 1 Lantal 2 (Kulner) Area Makan 900 1 Collet 4 1 Lantal 1 (Galeri & Workshop) Gudang 14 1 Collet 10 2 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 1 1 3 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Toilet (A)	9	2	18
Lift Area Tunggu 27 Kasir So Janitor 18 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1	Toilet (B)	4,25	2	8,5
Kasir 50 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Lift	4	1	4
Kasir 50 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Area Tunggu	27		27
- Lantal 2 (Kuliner) Area Makan 900 1 900 Tolet 4,25 2 8,8 Lift 4 1	Kasir			50
- Lantal 2 (Kuliner) Area Makan 900 1 900 Tolet 4,25 2 8,8 Lift 4 1	Janitor	18	1	18
Area Makan 900 1 9				
Totel		900	1	900
Lift - Lantal 1 (Galeri & Workshop) Gudang	Toilet			
- Lantai 1 (Galeri & Workshop) Gudang 14 1 1 1. Totel 10 2 2 2 Galeri Balik 400 1 40 - Lantai 2 (Galeri & Workshop) Gudang 14 1 1 1 1. Gudang 14 1 1 1 1. Gudang 14 1 1 1 1. Totel 10 2 2 2 Gudang 14 1 1 1 1. Gudang 15 1 1 39 Photo Booth 59 1 1 59 Fhoto Booth 59 1 1 59 Fhoto Booth 59 1 5 5 1 1 5 5 Flotel (Ralki) Workshop 54 1 5 5 Flotel (Ralki) Flotel (Ralki) Flotel (Ralki) Flotel (Ralki) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Gudang 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		,	· ·	
Totel Totel 10 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3		14	1	4.
Galeri Batk 400 1 400 1 400 400 1 400 400 1 400 400				
- Lantai 2 (Galeri & Workshop) Goldang 14 1 1 1. Toilet 10 2 2 2 Workshop 391 1 9 - Lantai 1 (Batk) Workhop 54 1 5 Toilet (A) 23 1 22 Toilet (B) 6,75 2 113, Janitor 6,2 1 6,6 Kantor 47 1 4 4 Goldang 47 1 4 4 R. Ganti 8 4 3 3 Lift 4 1 1 - Lantai 2 (Batk) Toilet (A) 23 1 6 R. Ganti 8 4 3 3 Lift 4 1 6 - Lantai 2 (Batk) Toilet (B) 6,75 2 1 13, Janitor 47 1 4 4 Janitor 47 1 4 5 Goldang 47 1 6 R. Ganti 8 4 3 3 Lift 4 1 7 - Lantai 2 (Batk) Toilet (B) 6,75 2 1 13, Janitor 6,2 1 6, Goldang 9 4 1 2 2 Toilet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Goldang 9 4 1 4 3 Lift 4 1 1 Area Toko 615 1 61 R. Ganti 8 4 3 3 Lift 4 1 1 Area Toko 615 1 61 R. Ganti 8 1 1 1 1 Area Toko 615 1 61 R. Ganti 8 1 1 1 1 Area Toko 615 1 61 R. PLN 1 1 1 1 1 R. MDP 20 1 2 2 R. Pompa 57 1 5 R. Pensentan 72,1 1 72, Goldang 57 1 5 R. Trato 15 1 5 Total Bangunan 55594,5				
Gudang 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		400		401
Tolet To				
Workshop 391 1 399 Photo Booth 59 1 5 Lantair I (Batk) Workshop 54 1 5 Lontair I (Batk) Workshop 54 1 5 Totel (A) 23 1 2 Totel (B) 0,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Kantor 47 1 4 Gudang 47 1 4 4 Gudang 47 1 6 4 Gudang 47 1 6 6 Lutt 4 1 6 Lutt 4 1 6 Area Toko 615 1 61 Totel (B) 0,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Janitor 6,2 1 6, Janitor 7 1 6 7 1 6 Janitor 8 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Photo Booth 59 1 5 Lantal 1 (Batk)				
-Lantal (Balk) Workhop				
Workboo 54 1 5 Toilet (A) 23 1 2 Toilet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Kantor 47 1 4 Gudang 47 1 4 R. Ganti 8 4 3 Lift 4 1 4 Area Toko 615 1 61 - Lartaia (2 Batk) - - - Toilet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Gudang 94 1 4 R. Ganti 8 4 3 Lift 4 1 4 Area Toko 615 1 61 Servis 8 4 3 R. PLN 18 1 11 Area Toko 615 1 61 Servis 1 1		59	1	51
Toilet (A) 23 1 2 Toilet (B) 6.75 2 13, Janitor 6.2 1 6.6 Kantor 47 1 4 Gudang 47 1 4 4 R. Gantl 8 4 3 Lift 4 1 Lift 4 1 7 Lantal 2 (Batk) 7 Toilet (B) 6.75 2 13, Janitor 6.2 1 6.6 Variable Color 1 6.2 Variable Color 1				
Totet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Kantor 47 1 4 Gudang 47 1 4 Gudang 47 1 5 R. Ganti 8 4 3 Lift 4 1 5 Area Toko 615 1 61 Lathati 2 (Batk) 1 Totet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Gudang 94 1 2 Gudang 94 1 6, Lift 4 1 3 Area Toko 6,2 1 6,0 Gudang 94 1 4 4 Lift 4 1 6,0 Gudang 94 1 6,0 Gudang 94 1 6,0 Gudang 94 1 6,0 R. Ganti 8 4 3 Lift 4 1 6 Area Toko 615 1 61 Servis 8 R. PLN 18 1 1 11 R. MDP 20 1 2 R. R. MDP 20 1 2 Loading Dock 102 1 100 R. R. MDP 20 1 2 R. Romeset 36 1 33 Loading Dock 102 1 100 R. PPBS Sementaria 72,1 1 72, Gudang 57 1 5 R. Trafo 15 Total Bangunan 55594,5				
Jantor 6,2 1 6, Kantor 47 1 4 (Vanidage 47 1 4				
Kantor 47 1 4 Gudang 47 1 4 Gudang 47 1 1 4 Are John 4 4 1 1 Lift 4 1 1 Lift 4 1 1 Landar (J Batik) Diet (A) 23 1 2 Total Bangunan 5594,5				
Gudang 47 1 4 47 1 4 48 4 3 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.0				
R. Ganti 8 4 3 Lift 4 1 Lift 4 1 Lift 4 1 Lantai (2 Batk) Totlet (A) 23 1 2 Totlet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Qudang 94 1 4 4 R. Ganti 8 4 3 3 Lift 4 1 3 Lift 4 1 6 Area Toko 615 1 611 Area Toko 615 1 611 Servis 8 R. PLN 18 1 1 1 1 R. MDP 20 1 2 2 R. Ganti 93 1 1 1 1 R. MDP 20 1 2 2 R. Genset 36 1 39 Loading Dock 102 1 30, R. Pompa 57 1 5 R. Prosementara 72,1 1 72, Gudang 57 1 5 R. Trafo 15 1 5 R. Trafo 15 1 5 Total Bangunan 5594,5				4
Lift 4 1 Area Toko 615 1 61 Lantai 2 (Batik) Tolet (A) 23 1 2 Tolet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6,6 Gudang 94 1 4 4 3 Lift 4 1 5 Area Toko 615 1 61 Servis R. PUN 18 1 1 11 R. MDP 20 1 22 R. Genset 36 1 33 Loading Dock 102 1 33 R. Pompa 57 1 5 R. Pompa 57 1 5 R. Pompa 57 1 5 R. Total Bangunan 55594,5				
Area Toko 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 7016t (A) 23 1 2 7016t (A) 23 1 2 7016t (B) 6,75 2 13, annitry 6,2 1 6,2 1 6,3 1 6,4 1 7016t (B)		8		3:
- Lantai 2 (Batik) Tollet (R) 23 1 2 Tollet (B) 6,75 2 13, Janitor 6,2 1 6, Gudang 94 1 4 4 3, Lift 4 1 3, Lift 4 1 5, Area Toko 615 1 61 Servis 8 R. PUN 1 18 1 1 11 R. MDP 20 1 20 R. Ganst 36 1 33, Loading Dock 102 1 100, R. Pompa 57 1 55 R. Pres Sementara 72,1 1 72, Gudang 57 1 5 5 R. Trato 15 1 5 Total Bangunan 5594,5				
Totet (A) 23 1 2 Totet (B) 6,75 2 13, Jantor 6,2 1 6,6 Gudang 94 1 4 4 3 Lift 4 1 6 Area Toko 615 1 61 Servis 8 R. PLN 18 1 1 11 R. MDP 20 1 2 R. MDP 20 1 2 Loading Dock 102 1 33 Loading Dock 102 1 100 R. Pompa 57 1 5 R. PPS Sementara 72,1 1 72 Gudang 57 1 5 Total Bangunan 5594,5	Area Toko	615	1	619
Tolet (B) 6,75 2 13, Jantor 6,2 1 6, Quang 94 1 4 R. Gantl 8 4 3 Lift 4 1 Area Toko 615 1 61 Servis 8 R.PIN 18 1 1 11 R. MDP 20 1 22 R. Genset 36 1 39 Loading Dock 102 1 100, R. Pompa 57 1 5 R. Pompa 57 1 5 R. Pres Sementaria 72,1 1 72, Quang 57 1 5 R. Trafo 15 1 5 R. Trafo 15 1 15 Total Bangunan 5594,5	- Lantai 2 (Batik)			
Jantor 6,2 1 6,6 Gudang 94 1 4 4 3 I 4 4 3 I 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 For Servis R. PLN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Toilet (A)	23	1	2
Gudang 94 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Toilet (B)	6,75	2	13,
R. Ganti 8 4 3 Lift 4 1 Area Toko 615 1 61 Servis R.PLN 18 1 1 1 R. MDP 20 1 22 R. Genset 36 1 33 Loading Dock 102 1 100 R. Pompa 57 1 5 R. Pres Sementara 72,1 1 72, Gudang 57 1 5 5 R. Trato 15 1 1 Total Bangunan 5594,5	Janitor	6,2	1	6,3
Lift 4 1 Area Toko 615 1 61 Sevis	Gudang	94	1	4
Lift 4 1 Area Toko 615 1 61 Sevis	R. Ganti	8	4	3:
Servis	Lift		1	
Servis	Area Toko			61
R. PLN 18 1 118 1 118	Servis			
R. MDP 20 1 22 R. Genset 36 1 33 Loading Dock 102 1 102 R. Pompa 57 1 55 R. Pres Sementara 72,1 1 72, Gudang 57 1 55 R. Trato 15 1 115 Total Bangunan 5594,5		18	1	18
R. Genset 36 1 3 Loading Dock 102 1 100 R. Pompa 57 1 5 R. TPS Sementara 72,1 1 72, Gudang 57 1 5 R. Trafo 15 1 11 Total Bangunan 5594,5 Parkiran Parkir Pengunyang 1116 1 111				
Loading Dock 102 1 10. R. Pompa 57 1 5 Fig. 195 Sementara 72,1 1 72, Gudang 57 1 5 R. Trafo 15 1 1 TOTAL Bangunan 5594,5 -Parkiran Parkir Pengunyung 1116 1 111				
R. Pompa 57 1 55 R. TPS Sementara 72,1 1 72, Gudang 57 1 5 R. Trato 15 1 11 Total Bangunan 5594,5 - Parkiran Parkir Pengunyang 1116 1 111				
R. TPS Sementara 72.1 1 72. Gudang 57 1 5 R. Trafo 15 1 1. Total Bangunan 5594,5 - Parkiran Parkir Pengunjung 1116 1 111				
Gudang 57 1 5 R. Trato 15 1 11 Total Bangunan 5594,5 -Parkiran Parkir Pengunyung 1116 1 111				
R. Trafo 15 1 1: Total Bangunan 5594,5 - Parkiran Parkir Pengunjung 1116 1 111				
Total Bangunan 5594,5 - Parkiran 1116 Parkir Pengunyang 1116 1				
- Parkiran Parkir Pengunjung 1116 1 111		15	'	
Parkir Pengunjung 1116 1 111				0034,0
		1116	1	111
	,	2.1.		
Total Parkiran 139				

Tabel 2.1.a Program Ruang

PERATURAN		LUAS TAPAK	INTENSITAS LAHAN	INTENSITAS LAHAN TERDESAIN
KDB	16.168	70%	11.317,60	3743 (🗸)
KLB		1,8	29.102,40	4016 (🗸)
KDH		23%	3.718,64	4434 (🗸)
GSB		10 m		

Tabel 2.1.b Peraturan Tapak

2.2. Analisa Tapak

2.2.1. Analisa Akses Masuk

Taman Balekambang Surakarta memiliki 2 akses masuk, yang pertama ada pada bagian sis depan Taman Balekambang, dan yang kedua ada area belakang Taman Balekambang.



Gambar 2.2.1 Maps Jalan Ahman Yani Sumber : Dokumen Penulis

2.2.2. Analisa Lingkungan

Area Taman Balekambang berada didekat Stadium Manahan Solo, dimana yang sekarang ini menjadi salah satu Stadium sepak bola terbaik di Indonesia yang bahkan sudah dipakai untuk perlombaan sepak bola dalam ajang internasional, dimana hal ini akan sangat membantu Taman Balekambang sendiri agar semakin terkenal untuk didatangi oleh turis.



Gambar 2.2.2 Maps Jalan Ahman Yani Sumber : Dokumen Penulis

2.2.3. Data Iklim Tapak

Suhu: 20-33°C

Curah Hujan: 0-0,8 mm (rata-rata 0,54 mm)

Kelembaban: 71-82%

Angin : Maksimum mencapai 10,75 m/s Pendekatan Perancangan dan Konsep

Perancangan



Gambar 2.2.3 Iklim Surakarta Sumber : id.wikipedia.org

2.2.4. Analisa Kebisingan

Pada sekitar Taman Balekambang terdapat sumber kebisingan, di area depan terdapat Jalan Ahmad Yani (F) yang dijadikan salah satu jalan transportasi ketika turis ingin memasuki kota Surakarta, selain itu di sekitar Taman Balekambang sendiri terdapat 2 masjid (A&E), di sekitar Taman Balekambang sendiri terdapat tempat edukasi berupa SD,SMK, & Kampus (B,C,D) yang mungkin bisa menjadi sumber kebisingan yang akan terdampak pada Taman Balekambang, lalu di area belakang Taman Balekambang terdapat Stadium Manahan Solo (G) yang terkadang dipakai event sepak bola nasional maupun internasional.



Gambar 2.2.4 Sumber Kebisingan Sumber: Dokumen Penulis

2.2.5. Konsep Perancangan

Desain bangunan fasilitas kuliner dan batik ini ditujukan sebagai fasilitas wisata yang bertujuan mempererat kebudayaan Surakarta dengan penggunanya, bisa dijawab dengan memakaikan ornamen-ornamen budaya sekitar di sekitar fasilitas wisata. Dengan begitu wisatawan bisa merasakan budaya-budaya yang ada dari sekitar.

Perlu adanya desain khusus yang menyatukan antara sinergi bangunan dan lingkungan taman pada site tersebut, perlu ada perkembangan desain menggunakan budayabudaya sekitar dan mengikuti apa yang ada di sekitar bangunan (taman itu sendiri) dengan begitu bangunan dan lingkungan sekitar dapat menciptakan interaksi pada penggunanya.

Karena fasilitas ini terdapat di Taman Balekambang maka untuk proses desainnya diperlukan unutk mengerti karakter Taman Balekambang itu sendiri.

Karakter Taman Balekambang Surakarta:

- Taman Balekambang Memberikan pengelaman unik ketika piknik seperti, interaksi dengan beberapa hewan yang terdapat disana.
- Nama Balekambang diambil dari Balai Apung yang terlihat seperti tempat yang mengambang di air.


Ide Perancangan:

- Memakai konsep "Open Space "untuk menyeimbangkan fasilitas yang ada dengan keadaan Taman Balekambang.
- Permainan kolam di sekitar mass untuk memberikan kesan mengapung diatas air


2.3. Perancangan Tapak dan Bangunan




Gambar 2.2. Site Plan



Gambar 2.3. Layout Plan



Gambar 2.4. Denah Lantai 2




Gambar 2.5. Tampak Fasilitas Batik & Galeri Workshop




Gambar 2.6. Tampak Fasilitas Kuliner



Gambar 2.7. Tampak Lingkungan



Gambar 2.8. Potongan Lingkungan



Gambar 2.9. Potongan Bangunan

3. PENDALAMAN DESAIN

3.1 Konsep Perancangan

Karena fasilitas ini terdapat di Taman Balekambang maka untuk proses desainnya diperlukan untuk mengerti karakter Taman Balekambang itu sendiri.


Karakter Taman Balekambang Surakarta:

- Taman Balekambang Memberikan pengelaman unik ketika piknik seperti, interaksi dengan beberapa hewan yang terdapat disana.
- Nama Balekambang diambil dari Balai Apung yang terlihat seperti tempat yang mengambang di air.
- Taman Balekambang adalah taman kota dimana bertujuan untuk para pengguna dapat menikmati susana taman.

Ide Perancangan:


- Memakai konsep "Open Space "untuk menyeimbangkan fasilitas yang ada dengan keadaan Taman Balekambang
- Permainan kolam di sekitar massa untuk memberikan kesan mengapung diatas air

3.2 Detail Arsitektur



Gambar 3.2. Detail Arsitektur


Menjelaskan detail untuk Fasad pada Fasilitias Kuliner



Menjelaskan detail untuk atap dan tangga

Menjelaskan detail untuk atap dan tangga yang dipakai pada fasilitas perancangan.

4. SISTEM STRUKTUR



Gambar 3.2. Detail Arsitektur

5. SISTEM UTILITAS

5.1 Utilitas Air Bersih Sistem Utilitas Air

Gambar 5.1. Utilitas Air Bersih

Air bersih menggunakan tandon bawah di area servis. Lalu menggunakan mesin pompa untuk di alirkan ke seluruh site.


5.2 Utilitas Kebakaran



Gambar 5.4. Utilitas Kebakaran


Setiap massa memiliki septictank dan sumur resapannya tersendiri.

5.3 Utilitas Listrik



Gambar 5.3. Utilitas Listrik

Air hujan pada site dibuang ke arah jurang yang berada di bagiaan utara site dan selokan kota di bagian selatan site.



Gambar 5.4. Jalur Sampah

Utilitas kebakaran dan evakuasi mencakup letak hidran, tangga kebakaran terdekat, dan arah evakuasi keluar bangunan.

6 KESIMPULAN

Perancangan Fasilitas Wisata Taman Balekambang Surakarta adalah perancangan untuk merevitalisasi Taman Balekambang agar lebih diminati parawisatawan. Dengan mengadakan salah dua dari alasan wisatawan ke Surakarta, maka Taman Balekambang akan makin bisa dinikmati oleh lebih banyak wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiantirina, R. (2021, September 28). Batik

Keris Solo. Retrieved July 6, 2023,

from

https://www.adhiantirina.com/2021/09/batik-keris-solo.html

Antara News. (2021, March 15). Menteri
PUPR: Revitalisasi Taman
Balekambang Solo mulai tahun depan.
Retrieved July 6, 2023, from
https://www.antaranews.com/berita/20
66650/menteri-pupr-revitalisasi-taman-balekambang-solo-mulai-tahun-depan

ArchDaily. (n.d.). Mayora head office canteen / LEX & Architects. Retrieved July 6,

2023, from https://www.archdaily.com/1005556/m

ayora-head-office-canteen-lex-andarchitects

Google. (n.d.). Image result for Taman

Balekambang Solo. Retrieved July 6,

2023, from https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9
GcS3eVsDBkr1HlO3XLG7CyAZZWc

1ORuuUBEZRpLdNDafgg&s

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia. (2021,
March 15). PUPR mulai revitalisasi
kawasan Taman Balekambang di Solo.
Retrieved July 6, 2023, from
https://pu.go.id/berita/pupr-mulai-revitalisasi-kawasan-taman-balekambang-di-solo

Pemerintah Kota Surakarta. (2016). Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Sampah. Retrieved July 6,
2023, from
https://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produkhukum/file/6037_PERDA_NO_8_TAHUN_2016.pdf